

DE



®

## Bedienungsanleitung RI LG

*Zum späteren Gebrauch aufbewahren!*



Identnummer:  
04.7204.000  
04.7205.000  
04.7214.000  
04.7215.000



Air Line



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Benutzerhinweise.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheit.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Gerätebeschreibung .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Installation .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Anwendung.....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Reinigung.....</b>	<b>12</b>
7.1	Reinigungsintervall .....	12
7.2	Trockenreinigung .....	12
7.3	Feuchtreinigung .....	13
<b>8</b>	<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Zubehör, Ersatzteile .....</b>	<b>15</b>
<b>10</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>16</b>
10.1	Versorgungsspannung.....	16
10.2	Druckluftversorgung .....	16
10.3	Umgebungsbedingungen .....	16
<b>11</b>	<b>Außerbetriebnahme .....</b>	<b>17</b>
11.1	Lagerung .....	17
11.2	Entsorgung .....	17

### 1 Benutzerhinweise

Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des „**RI LG**“ vollständig zu lesen.

Sie ist ein Bestandteil des „**RI LG**“ und für den späteren Gebrauch oder Nachbesitzer aufzubewahren.

Die Sicherheitshinweise müssen unbedingt beachtet und eingehalten werden.

Der „**RI LG**“ ist ein Ionisationsgerät mit Luftunterstützung.

Das Ionisationsgerät ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung betriebssicher.

Das Wort Hochspannung wird bei folgenden Begriffen mit **HS** abgekürzt:

- HS-Anschluss
- HS-Stecker
- HS-Kabel
- HS-Buchse

### Symbolik



#### WARNUNG

Wird dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet, kann dies zum Tod oder zu schwerer Körperverletzung führen.



#### VORSICHT

Wird dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet, kann dies zu leichter Körperverletzung führen.

#### ACHTUNG

Wird dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet, kann dies zu Sachschaden führen.

**HINWEIS:** Wichtige Hinweise und nützliche Zusatzinformationen.



Nicht in den Hausmüll werfen.

## 2 Sicherheit

Alle Tätigkeiten dürfen ausschließlich Personen ausführen, die vom Betreiber autorisiert sind.

Der Installateur muss

- über die Installation und den Umgang mit Druckluftgeräten und den daraus resultierenden Gefahren unterrichtet sein.
- die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Die Anwender müssen

- über den Umgang mit Druckluftgeräten und den daraus resultierenden Gefahren unterrichtet sein.
- die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Beim Umgang mit Luftunterstützten Geräten ist darauf zu achten:

- Niemals ohne Druckminderer und Druckluftfilter verwenden.
- Niemals den zulässigen Arbeitsdruck überschreiten.
- Die Druckluft muss gefiltert ( $< 20 \mu\text{m}$ ), trocken und ölfrei sein.
- Druckluftschläuche mit geeigneten Schlauchschellen sichern.
- Persönliche Schutzausrüstung für druckluftbetriebene Geräte tragen (z. B. Schutzbrille, Gehörschutz, Staubmaske usw.).

### Beeinflussung eines Herzschrittmachers.

Die hohe elektrische Spannung im Ionisationsgerät lässt ein elektrisches Wechselfeld mit 50 Hz entstehen, das den Herzschrittmacher in seiner Funktion beeinflussen kann. Eine Fehlfunktion des Herzschrittmachers kann zu Kammerflimmern oder Herzstillstand führen.

- Personen mit Herzschrittmachern müssen vom Ionisationsgerät einen Sicherheitsabstand von mehr als 50 cm einhalten.
- Der Betreiber muss die Gefahrenzone um das Ionisationsgerät mit einem Warnschild kennzeichnen.
- Die Unfallverhütungsvorschriften nach BGV A8 sind zu beachten.
- Es kann bei der HAUG GmbH & Co. KG ein Gutachten über die Beeinflussung von implantierten Herzschrittmachern durch ein Ionisationssystem bezogen werden.

### **Elektrische Schläge durch manipulierte oder Fehlerhafte Ionisationsgeräte.**

Bei eigenmächtigen Umbauten, Nässe, Feuchtigkeit oder Beschädigungen am Ionisationsgerät besteht die Gefahr elektrischer Schläge.

- Das Ionisationsgerät enthält keine zu reparierenden Teile.
- Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen des Ionisationsgeräts sind aus Sicherheitsgründen verboten.
- Das Ionisationsgerät ist bei sichtbaren Beschädigungen und vermuteten elektrischen Mängel sofort außer Betrieb zu nehmen und gegen eine Wiederinbetriebnahme zu sichern (s. S. 17).
- Das Ionisationsgerät niemals mit nassen Händen betreiben.
- Niemals in Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
- Das Ionisationsgerät ist vor Feuchtigkeit und Nässe zu schützen.
- Durch Flüssigkeiten benetztes Ionisationsgerät gewissenhaft reinigen und trocknen lassen.

### **Anstehende Hochspannung an den Ionisationsspitzen.**

Nach dem Einschalten des Netzteils liegt an den Ionisationsspitzen Hochspannung an. Der Drucklufthebel steuert nur die Druckluftzufuhr und nicht die Hochspannung.

Beim Berühren der Ionisationsspitzen ist ein Kribbeln zu spüren. Dies kann Schreckreaktionen auslösen und zu Folgeunfällen führen.

- Das Ionisationsgerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Ein Berühren der Ionisationsspitzen vermeiden.
- Bei längeren Arbeitspausen das Netzteil ausschalten.

### **Körperliche Beschwerden durch zu viel Ozon.**

Am Ionisationsgerät entstehen durch den Betrieb geringe Mengen Ozon. Bei sehr hoher Ozonkonzentration und langer durchgehender Einwirkungsdauer, kann es zu Kopfschmerzen, Augenreizungen, Kreislaufbeschwerden usw. kommen.

- Um die gesetzlich zulässige Ozonkonzentration am Arbeitsplatz nicht zu überschreiten, muss beim Betrieb der Ionisationsgeräte für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden.
- Es kann bei der HAUG GmbH & Co. KG ein Gutachten über Ozon-Emissionen durch Ionisationssysteme bezogen werden.

## 3 Bestimmungsgemäße Verwendung



### WARNUNG

#### Explosionsgefahr in

explosionsgefährdeten Bereichen.  
An den Ionisationsgeräten können  
zündfähige Funken entstehen die  
Gase, Stäube oder ähnliches  
entzünden können.

- Die Ionisationsgeräte dürfen **nicht**  
in explosionsgefährdeten  
Bereichen installiert oder  
eingesetzt werden.

Das Ionisationsgerät dient der  
Beseitigung elektrostatischer  
Aufladung in industrieller Fertigung.  
Der Luftstrom wird zum Abreinigen von  
Oberflächen (z. B. Staub oder  
ähnlichem) und zum Transport der  
Ionen verwendet.

Das Ionisationsgerät ist optimal  
einzusetzen in:

- Foto- und Filmverarbeitung
- Elektronische Fertigung und  
Feinwerktechnik
- Mess- und Schaltgerätebau
- Leiterplattenbestückung
- Sieb-, Tampon- und andere  
Druckverfahren

Das Ionisationsgerät darf nur mit einem  
passenden Netzteil der Firma HAUG  
GmbH & Co. KG betrieben werden.

Das Netzteil und Ionisationsgerät sind  
aufeinander abgestimmt und gewähren  
einen sicheren Betrieb.

Die in dieser Bedienungsanleitung  
vorgeschriebenen Installations- und  
Betriebsbedingungen müssen  
eingehalten werden.

## 4 Gerätbeschreibung

<p><b>RI LG</b></p> <p>A Kantenschutz B Gegenelektrode C Aufnahmehaken D Isolierprofil E Düse F Ionisationsspitze G Drucklufthebel H Handgriff I HS-Kabel J HS-Stecker (System X-2000) K Druckluftanschluss</p>	<p>The diagram illustrates the RI LG device with labels A through K pointing to specific parts. Label A points to the edge protection (Kantenschutz). Label B points to the counter electrode (Gegenelektrode). Label C points to the gripping hook (Aufnahmehaken). Label D points to the insulating profile (Isolierprofil). Label E points to the nozzle (Düse). Label F points to the ionization tip (Ionisationsspitze). Label G points to the air pressure lever (Drucklufthebel). Label H points to the handle (Handgriff). Label I points to the HS cable (HS-Kabel). Label J points to the HS connector (HS-Stecker) shown separately. Label K points to the air inlet (Druckluftanschluss).</p>
<p><b>HS-Stecker "System X-2000"</b> Der HS-Stecker ist ein zerlegbares System. Dadurch kann der HS-Stecker montiert oder demontiert werden.</p>	<p>The diagram shows the disassembled HS-Stecker (System X-2000), revealing its internal structure. It consists of a cylindrical body with a red terminal at one end, a central spring, and a black housing. The brand name "RIEGMANN" is visible on the housing.</p>

## 5 Installation


### ACHTUNG

Durch Knicken und Biegen des HS-Kabels kann die Abschirmung und Isolation beschädigt werden. Dadurch kann es zu einem Kurzschluss kommen.


- Das HS-Kabel darf nicht geknickt werden.
- Beim Verlegen in Bögen darf der Biegeradius 50 mm nicht unterschreiten.
- Das HS-Kabel auf Knicke, Schnitte etc. überprüfen.



1. Das Netzteil ausschalten und gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
2. Den HS-Stecker vom Ionisationsgerät in die HS-Buchse des Netzteils stecken und am HS-Kabel bis zum Anschlag drücken.
3. Die Überwurfmutter auf die HS-Buchse schrauben und von Hand fest anziehen.



4. Die Druckluftversorgung am Druckluftanschluss (K) anschließen. Druckluftschlauch ( $\varnothing$  15 x 9 mm) verwenden.




5. **ACHTUNG** Durch Ziehen am HS-Kabel kann es zu Unterbrechungen an den Kontaktstellen im HS-Stecker kommen. Dies kann zu einem Fehler im Netzteil oder HS-Stecker führen.

- Der HS-Stecker muss auf Zug entlastet werden.

6. Am HS-Kabel ist eine Zugentlastung (X) in der Nähe des HS-Steckers anzubringen. Zu diesem Zweck die mitgelieferte Schlauchschelle oder den Kabelbinder verwenden.

- Das Kabel sollte von der Zugentlastung in Richtung Arbeitsplatz weisen.
- Die zulässigen Biegeradien des HS-Kabels dürfen nicht unterschritten werden.

7. Das Ionisationsgerät ist betriebsbereit.



## 6 Anwendung



### **⚠ VORSICHT**

Eine unsachgemäße Anwendung kann zu Personenschäden führen.

- Die Anwender müssen das Kapitel Sicherheit gelesen und verstanden haben (s. S. 5).

Das Ionisationsgerät muss der Bedienungsanleitung entsprechend angeschlossen und installiert sein.

1. Netzteil einschalten.
2. Druckluftzufuhr einschalten
3. Das Ionisationsgerät ist betriebsbereit.
4. Das Ionisationsgerät nehmen und auf das abzureinigende Medium ausrichten.
5. Den Drucklufthebel betätigen.

<ul style="list-style-type: none"><li>• Die beste Ionisationswirkung wird in einem Abstand zwischen 20 - 300 mm erreicht.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Abstand (A) zum abzureinigenden Medium muss kleiner sein als der Abstand (B) zu einem geerdeten Maschinenteil.</li></ul>	

# 7 Reinigung

## **⚠ VORSICHT**

Die Ionisationsspitzen sind scharf und spitz. Beim Reinigen des Ionisationskopfs besteht durch die Ionisationsspitzen die Gefahr von Stich-, Riss- oder Schnitt-Verletzungen an den Händen.

- Es müssen bei Arbeiten am Ionisationsgerät Schutzhandschuhe (EN 388 3122) getragen werden.

## **ACHTUNG**

Durch falsches Reinigungsmittel kann das Ionisationsgerät beschädigt werden.

- Es wird dringend empfohlen, nur **Reinigungszubehör** von der Firma HAUG GmbH & Co. KG zu verwenden. Siehe Zubehör.

## 7.1 Reinigungsintervall

Durch Verunreinigungen lässt die Ionisationswirkung des Ionisationsgeräts nach. Diese kann durch eine Reinigung wieder verbessert werden.

- Die Ionisationsspitzen im Ionisationsgerät **mindestens alle 14 Tage** reinigen.
- Je schmutziger die Umgebung, desto kürzer das Reinigungsintervall.

## 7.2 Trockenreinigung

1. Das Netzteil ausschalten und gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
2. Das Ionisationsgerät vom Netzteil trennen.
3. Die Ionisationsspitzen des Ionisationsgeräts mit der Spezial-Reinigungsbüste **RB1** abbürsten.
4. Das Ionisationsgerät mit sauberer Druckluft (max. 6 bar) abblasen.
5. **ACHTUNG** Durch Verunreinigungen können Kurzschlüsse im HS-Anschluss entstehen. Kurzschlüsse verursachen Fehler im Netzteil und HS-Stecker.
  - Die HS-Anschlüsse und HS-Stecker auf Verunreinigungen überprüfen.
  - Die Anschlüsse müssen sauber und trocken sein.
6. Das Ionisationsgerät wieder am Netzteil anschließen.

**HINWEIS:** Bringt die Trockenreinigung nicht das gewünschte Ergebnis, muss mit einer Feuchtreinigung fortgefahrene werden.

### 7.3 Feuchtreinigung

1. Das Netzteil ausschalten und gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
2. Das Ionisationsgerät vom Netzteil trennen.
3. Die Spezial-Reinigungsbürste **RB1** mit dem Spezial-Reinigungsmittel **SRM1** befeuchten. Es kann auch das Spezial-Reinigungssystem **RS2** zum Reinigen genommen werden.
4. Die Ionisationsspitzen des Ionisationsgeräts abbürsten.
5. Das Ionisationsgerät mit sauberer Druckluft (max. 6 bar) abblasen und trocknen lassen.

- ACHTUNG** Durch Verunreinigungen können Kurzschlüsse im HS-Anschluss entstehen. Kurzschlüsse verursachen Fehler im Netzteil und HS-Stecker.
- Die HS-Anschlüsse und HS-Stecker auf Verunreinigungen überprüfen.
  - Die Anschlüsse müssen sauber und trocken sein.
7. Das Ionisationsgerät wieder am Netzteil anschließen.

## 8 Fehlerbehebung

### VORSICHT


Eine unsachgemäße Fehlerbehebung kann zu Personenschäden führen.

- Die Anwender müssen das Kapitel Sicherheit gelesen und verstanden haben (s. S. 5).

Fehler	Ursache	Maßnahme zur Fehlerbehebung
Keine Ionisation	Das Ionisationsgerät ist verschmutzt	Das Ionisationsgerät reinigen (siehe Seite 12, Kapitel 7)
	Keine Hochspannung	Spannungsversorgung überprüfen
	Fehler im Ionisationssystem	Ionisationsgerät und Netzteil mit dem Combicheck überprüfen (siehe Seite 15, Zubehör)
Funkenüberschläge	Fehler im Ionisationsgerät	Das Ionisationsgerät sofort außer Betrieb nehmen und gegen eine Wiederinbetriebnahme sichern
Keine Duckluftunterstützung	Fehler in der Druckluftversorgung	Druckluftversorgung kontrollieren

**HINWEIS:** Falls hiermit die Störung nicht beseitigt werden kann, das Netzteil und das Ionisationsgerät zur Überprüfung an die Firma HAUG GmbH & Co. KG einsenden (Adresse siehe Rückseite).

## 9 Zubehör, Ersatzteile

Artikel	Abbildungen	Bestell-Nummer
Spezial-Reinigungsmittel <b>SRM1</b>		10.7220.000
Spezial-Reinigungsbürste <b>RB1</b>		10.7218.000
Spezial-Reinigungssystem <b>RS2</b>		10.7218.001
Tellerbürste für Spezial-Reinigungssystem		X - 6822
Combicheck		12.7231.000
Befestigungsschelle		X - 8149
Druckluftwartungseinheit		11.7210.001
Druckluftschlauch Ø 15 x 9 mm		X - 6614

## 10 Technische Daten

### 10.1 Versorgungsspannung

Elektrischer Anschluss am HAUG-Netzteil	7 – 8 kVAC
---	------------

### 10.2 Druckluftversorgung

Druckluft	Gefiltert (< 20 µm), trocken und ölfrei						
Maximaldruck	10 bar						
Druckluftverbrauch 04.7204.000, 04.7214.000	bar	1	2	3	4	5	6
	NI/min	20	40	70	90	120	140
Druckluftverbrauch 04.7205.000, 04.7215.000	bar	1	2	3	4	5	6
	NI/min	57	112	164	214	262	308

### 10.3 Umgebungsbedingungen

Ein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereiche ist verboten (siehe Seite 7)	
Nur für den Innenbereich	
<b>Temperatur:</b>	
Nenngebrauchsbereich	+5 °C bis +45 °C
Grenzbereich für Lagerung und Transport	-15 °C bis +60 °C
<b>Luftfeuchte:</b>	
Nenngebrauchsbereich	20 % bis 65 % RF
Grenzbereich für Lagerung und Transport	0 % bis 85 % RF

## 11 Außerbetriebnahme

1. Das Netzteil ausschalten und gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
2. Das Ionisationsgerät vom Netzteil trennen.
3. Das Ionisationsgerät von der Druckluftversorgung trennen.

### 11.1 Lagerung

Das Ionisationsgerät trocken und kühl Lagern.

### 11.2 Entsorgung



Elektrogeräte nicht in den Hausmüll werfen.  
Die Elektrogeräte müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Bei der Entsorgung müssen die nationalen und regionalen Abfallbeseitigungsbestimmungen befolgt und eingehalten werden.

Besteht keine Möglichkeit einer ordnungsgemäßen Entsorgung des Elektrogerätes, kann das Elektrogerät zur umweltgerechten Entsorgung an die Firma HAUG GmbH & Co. KG eingesendet werden.

**NOTIZEN:**





## **HAUG GmbH & Co. KG**

Friedrich-List-Straße 18  
D-70771 Leinfelden-Echterdingen  
Telefon 07 11 / 94 98 - 0  
Telefax 07 11 / 94 98 - 298

**[www.haug.de](http://www.haug.de)**  
E-Mail: [info@haug.de](mailto:info@haug.de)

## **HAUG Biel AG**

Postfach  
CH-2500 Biel / Bienne 6  
Johann-Renfer-Strasse 60  
CH-2500 Biel / Bienne 6  
Telefon 0 32 / 3 44 96 96  
Telefax 0 32 / 3 44 96 97

**[www.haug.de](http://www.haug.de)**  
E-Mail: [info@haug-biel.ch](mailto:info@haug-biel.ch)